АКТ ОБЩЕГО (весеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка Озерный бульвар, 11В

г. Находка	
(населенный пункт)	

" 5 " марта 2025 г.

общие сведения

Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные		ООО Гарант- Сервис", г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810450180112282 Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк Росии" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508066326/250801001 ОГРН 1042501617806 тел. факс 8(4236) 74-76-71								
1. Тип МКД (ненужное зачеркнуть)			много	квартирны	й дом	* *				
2. Год постройки		0.7011110)	1	979	3 Лата по	следнего к	апитальн	ого ремон	та	
4. Участие в реги					THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	следнего к	unn i unibii	oro pemor		
							по видам	г работ		
$\Pi_{ar{\mathbf{l}}}$	рограммы капит	гального ремонта:			кровля ОПУ		фасад ГВС ХВС		и другие	
Выделено средств	всего, руб.									
В том числе:		ндом ЖКХ, руб.								
	выделено суб	ьектом РФ, руб.								
	выделено мун									
	выделено соб	NAME OF TAXABLE PARTY.	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SALES	б.						
5. Дата проведен	ия энергетическ	ого обследон	вания							
6. Характеристи	ка ооъекта									
износ, %	этажность	5	количество	подъездов	4	количество н	квартир		60	
общая площадь дома, кв.м.	2889,4	общая площади помещений, кв		2889,4	общая площа помещений,			общая плоц общего пол	300 800	306,6
7. Инженерное об	борудование									
наимен	ование	количест	оличество, шт. налич		ние общедомовых		примечание			
тепловой пункт										
водомерный узел	54	1						and the second		
тепловой ввод		1								
водопроводный ввод		1								
электрический ввод		1								
газовый ввод	TTX /									
система АППЗ и д лифты	ДУ									
			IOUTOD							
8. Описание осно				T		0	писание			
наименован кровля	ие элемента	площадь, кв.м. 649,2		скатная, из асбоцем листов					The state of the s	
стены наружные ((фасал)	049,2		панельные						
стены внутренние					панельные					
перекрытия					ж/б плиты					
лестницы	-,,	306,6			железобетонные					
фундамент					ж/б плиты					
подвал		649,2								
9. Описание вну	тренних инжене	рных систем				, v				
наименован	ние системы					писание				
электроснабжение		централизованная, TN-C-S								
теплоснабжение										
водоснабжение		нижний розлив, стояки								
газоснабжение		NAMES								
отопление		розл	розлив, стояки, обогревающие элесменты, регулирующая и запорная арматура,УУТЭ							
АППЗ и ДУ		1								
10. Источники:	-			HOLL	лапьиле ИГ	VП "Пыма	геппознем	ro"		
теплоснабжения энергоснабжения		центральное, КГУП "Примтеплоэнерго" центральное,ПАО "ДЭК"								
водоснабжения		центральное, МУП "Находка- Водоканал"								
газоснабжения		Hombinos, mar visitadin - 240 mms.								
. asserias merina										S .

Комиссия в составе:

директор ООО "Гарант-

Председателя комиссии: Сервис"

Притула С.В.

должность

фамилия, инициалы

техн. директор ООО "Гарант-

Членов комиссии: Сервис"

Конев А.В.

должность

фамилия, инициалы

инженер ПТО ООО "Гарант-

Сервис"

Чумаченко И.Ю.

должность

фамилия, инициалы

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома: Озерный бульвар, 11В

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п			Дефекты, выявленные при осмотре		
1	конструктивных Фундамент	состояния конструктивных состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушени штукатурки цоколя		
2	Цоколь (подвал)	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя		
3	Стены наружные	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки		
4	Стены внутренние	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки		
5	Фасад	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины по межпанельным швам, отслоение фасадной плитки		
6	Несущие и ограждающие конструкции				
7	Водостоки	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	деформированы трубы, кронштейны наружного водостока		
8	Перекрытия	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины в швах между плитами		
9	Отмостка	состояние удовлетворительное, общий износ 15%	провалы грунта, растрескивание бетона		
10	Кровля	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	повреждение деталей слуховых окон, ослабление крепления асбоцем листов к обрешетке, частичное отсутствие металлического конька, искривление местами металлических желобов		
11	Полы	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	на лестничных площадках частичное выщербление бетона		
12	Перегородки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений		
13	Двери	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений		
14	Лестничные клетки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений		
15	Общие коридоры и тамбуры	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение отделочного слоя		
16	Система отопления	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры		
17	Автоматизированные тепловые пункты	отсутствуют	7		
18	Общедомовые узлы учета потребления тепловой	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений		
19	Элеваторные узлы системы отопления	отсутствуют			
20	Система горячего водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры		

21	Общедомовые узлы учета потребления ГВС			
22	Система холодного водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	коррозия металла, свищи, большое колличество хомутов, закипание запорной арматуры	
23	Общедомовые узлы учета потребления XBC	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений	
24	Система газоснабжения	отсутствует		
25	Общедомовые узлы учета потребления газа	отсутствуют		
26	Система канализации	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	коррозия металла, большое колличество свищей, хомутов	
27	Система электроснабжения и освещения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря элластичном изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения	
28	Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	установлен в 2010г.	
29	Система вентиляции	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	разрушение, засорение вентканалов	
30	Мусоропровод	отсутствуют		
31	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствуют		
32	Внутренний пожарный водопровод	отсутствуют		
33	Переговорно-замочное устройство	отсутствуют		
34	Лифтовое оборудование	отсутствуют		

Решение комиссии:

На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Озерный бульвар, 11В

№ п/п	Вид ремонта	Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1	Текущий ремонт	система отопления, ГХВС, КНС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка вентиляции
2	Капитальный ремонт	инженерные сети
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:	9	*	
Председателя комиссии:	директор ООО "Гарант- Сервис"	Chm/	Притула С.В.
	должность	(подпись)	фамилия, инициалы
Членов комиссии:	техн. директор ООО "Гарант- Сервис"	C M/h	Конев А.В.
	должность	(подпись)	фамилия, инициалы
	инженер ПТО ООО "Гарант- Сервис"	. Illl	Чумаченко И.Ю.
	должность	(подпись)	фамилия, инициалы